



- Muelas montadas de corindón especial para acero y acero fundido
- Para preparar la costura de soldadura, el tratamiento posterior de la costura de soldadura
- Arranque basto de virutas hasta tratamiento fino
- Para desbarbar y limpiar



Imagen representativa

Ø del cabezal	Longitud de trabajo	Longitud total	Ø del vástago	Granulación	Nº revoluciones máx.	N.º de pedido
16 mm	32 mm	40 mm	6 mm	K 46	36600 rpm	628330000
25 mm	25 mm	40 mm	6 mm	K 36	30000 rpm	628331000
16 mm	32 mm	40 mm	6 mm	K 46	51300 rpm	628332000
25 mm	25 mm	40 mm	6 mm	K 36	36400 rpm	628333000
20 mm	32 mm	40 mm	6 mm	K 36	39000 rpm	628334000