



Cintas de tecido

- Para trabalhos de lixagem, limpeza e acabamento. Remove riscos, manchas e camadas oxidadas.
- Para preparar, lixar e polir cordões de soldadura.
- Velocidade recomendada: 25-30 m/s para aço
- Velocidade recomendada: 15-25 m/s para aço inoxidável
- Velocidade recomendada: 30-40 m/s para metais não ferrosos suaves
- Velocidade recomendada: 5-15 m/s para ligas Ni/ Co resistentes ao calor

Imagem representativa

Dimensões	Grão	Unidades por embalagem	N.º da encomenda
30 x 533 mm // 1 3/16 x 21 1/4 "	Grosseira	3	626296000
30 x 533 mm // 1 3/16 x 21 1/4 "	Médio	3	626297000
30 x 533 mm // 1 3/16 x 21 1/4 "	Muito fino	3	626298000
40 x 760 mm // 1 9/16 x 30 "	Grosseira	3	626319000
40 x 760 mm // 1 9/16 x 30 "	Médio	3	626320000
40 x 760 mm // 1 9/16 x 30 "	Muito fino	3	626322000