



Cintas de tecido

- Para trabalhos de lixagem, limpeza e acabamento. Remove riscos, manchas e camadas oxidadas.
- Para preparar, lixar e polir cordões de soldadura.
- Velocidade recomendada: 25-30 m/s para aço
- Velocidade recomendada: 15-25 m/s para aço inoxidável
- Velocidade recomendada: 30-40 m/s para metais não ferrosos suaves
- Velocidade recomendada: 5-15 m/s para ligas Ni/ Co resistentes ao calor

Imagem representativa

Dimensões	Grão	Unidades por embalagem	N.º da encomenda
6 x 457 mm // 1/4 x 18 3/4 "	Grosseira	5	626383000
6 x 457 mm // 1/4 x 18 3/4 "	Médio	5	626384000
6 x 457 mm // 1/4 x 18 3/4 "	Muito fino	5	626386000
13 x 457 mm // 1/2 x 18 3/4 "	Grosseira	5	626387000
13 x 457 mm // 1/2 x 18 3/4 "	Médio	5	626388000
13 x 457 mm // 1/2 x 18 3/4 "	Muito fino	5	626390000
19 x 457 mm // 3/4 x 18 3/4 "	Grosseira	5	626391000
19 x 457 mm // 3/4 x 18 3/4 "	Médio	5	626392000
19 x 457 mm // 3/4 x 18 3/4 "	Muito fino	5	626394000