

### Nastri in tessuto non tessuto

- Per lavori di levigatura, pulizia e finitura. Per rimuovere graffi, colorazioni da rinvenerimento e strati di ossidazione.
- Per preparare, levigare e lucidare cordoni di saldatura
- Velocità periferica consigliata: 25-30 m/s per acciaio
- Velocità periferica consigliata: 15-25 m/s per acciaio inossidabile
- Velocità periferica consigliata: 30-40 m/s per metalli non ferrosi morbidi
- Velocità periferica consigliata: 5-15 m/s per leghe Ni/Co resistenti al calore



Immagine rappresentativa

Dimensioni	Grana	Unità di vendita	N. ordine
30 x 533 mm	grossolana	3	626296000
30 x 533 mm	media	3	626297000
30 x 533 mm	molto fine	3	626298000
40 x 760 mm	grossolana	3	626319000
40 x 760 mm	media	3	626320000
40 x 760 mm	molto fine	3	626322000