

Nastri in tessuto non tessuto

- Per lavori di levigatura, pulizia e finitura. Per rimuovere graffi, colorazioni da rinvenerimento e strati di ossidazione.
- Per preparare, levigare e lucidare cordoni di saldatura
- Velocità periferica consigliata: 25-30 m/s per acciaio
- Velocità periferica consigliata: 15-25 m/s per acciaio inossidabile
- Velocità periferica consigliata: 30-40 m/s per metalli non ferrosi morbidi
- Velocità periferica consigliata: 5-15 m/s per leghe Ni/Co resistenti al calore



Immagine rappresentativa

Dimensioni	Grana	Unità di vendita	N. ordine
6 x 457 mm	grossolana	5	626383000
6 x 457 mm	media	5	626384000
6 x 457 mm	molto fine	5	626386000
13 x 457 mm	grossolana	5	626387000
13 x 457 mm	media	5	626388000
13 x 457 mm	molto fine	5	626390000
19 x 457 mm	grossolana	5	626391000
19 x 457 mm	media	5	626392000
19 x 457 mm	molto fine	5	626394000